

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO EM VIAS DA ZONA 2 DO SETOR CLAUDEMIR VIRGÍLIO EM CARRASCO BONITO - TO.

IDENTIFICAÇÃO: Código de Obra Municipal Nº 002-2025 - Operação 02/2025.


LOCAL: PERÍMETRO URBANA DE CARRASCO BONITO TOCANTINS.

As imagens a seguir demonstram a situação de cada trecho a ser pavimentado;

➤ RUA SETE DE SETEMBRO (TRECHO 1)



➤ RUA A (TRECHO 2)



➤ **RUA TRAVESSA C (TRECHO 5)**



➤ **RUA TRAVESSA B (TRECHO 5)**



➤ **RUA SÃO SEBASTIÃO (TRECHO 5)**



Carrasco Bonito, 15 de janeiro de 2025.



Eduardo Mendes dos Santos
Engenheiro Civil

CREA Nº 323.829/D - TO

EDUARDO MENDES DOS SANTOS:0589100211
Assinado de forma digital por
EDUARDO MENDES DOS SANTOS:05891002116
Dados: 2025.03.26 17:39:10 -03'00'

EDUARDO MENDES DOS SANTOS
Engenheiro Civil
CREA 323.829-D/TO
Responsável Técnico