



Relatório Fotográfico – MDR 922164/2021 – ANEXO I – 22-10-2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO.

LOCALIZAÇÃO: ZONA URBANA DE CARRASCO BONITO - TO.



FOTO: 1



FOTO: 3



FOTO: 2



FOTO: 4



Relatório Fotográfico – MDR 922164/2021 – ANEXO I – 22-10-2022



FOTO: 5



FOTO: 8



FOTO: 6



FOTO: 9



FOTO: 7



FOTO: 10



Relatório Fotográfico – MDR 922164/2021 – ANEXO I – 22-10-2022



FOTO: 11



FOTO: 14



FOTO: 12



FOTO: 15



FOTO: 13



FOTO: 16



Relatório Fotográfico – MDR 922164/2021 – ANEXO I – 22-10-2022



FOTO: 17



FOTO: 19



FOTO: 18

VINICIUS PEREIRA
COSTA:02081693186

Assinado de forma digital por
VINICIUS PEREIRA
COSTA:02081693186
Dados: 2022.12.01 17:21:53 -03'00'

Eng. Vinicius Pereira Costa – CREA - 210.146/D-TO
Eng. Responsável