

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Cód. Obra: **03/2023**

Objeto da Emenda: **RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO POVOADO VINTE MIL**

Local: **Povoado Vinte Mil em Carrasco Bonito – TO**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE SITUAÇÃO

Este relatório fotográfico tem como objetivo relatar a situação das vias onde será executada a Obra de Reconstrução de Pavimentação de vias no Povoado Vinte Mil – Ruas do Povoado Vinte Mil em Carrasco Bonito – TO.

• RUA A (TRECHO 1)



Foto 1: Rua A (Trecho 1)



Foto 2: Rua A (Trecho 1)



Foto 3: Rua A (Trecho 1)



Foto 4: Rua A (Trecho 1)

● **RUA B (TRECHO 2)**



Foto 5: Rua B (Trecho 2)



Foto 6: Rua B (Trecho 2)



Foto 7: Rua B (Trecho 2)



Foto 8: Rua B (Trecho 2)

● **RUA C (TRECHO 3)**



Foto 9: Rua C (Trecho 3)



Foto 10: Rua C (Trecho 3)

● **RUA DA IGREJA (TRECHO 4)**



Foto 11: Rua da Igreja (Trecho 4)



Foto 12: Rua da Igreja (Trecho 4)

● **RUA DA FARMÁCIA (TRECHO 5)**



Foto 13: (Rua da Farmácia Trecho 5)



Foto 14: (Rua da Farmácia Trecho 5)

● **RUA DA ESCOLA (TRECHO 6)**



Foto 15: (Rua da Escola Trecho 6)




Foto 16: (Rua da Escola Trecho 6)

• **RUA D (TRECHO 7)**



Foto 17: (Rua D Trecho 7)



Foto 18: (Rua D Trecho 7)

27 de novembro de 2023, Carrasco Bonito Tocantins.

EDUARDO MENDES
DOS
SANTOS:05891002116

Assinado de forma digital por
EDUARDO MENDES DOS
SANTOS:05891002116
Dados: 2023.11.27 15:30:31
-03'00'

Eng.º Civil **EDUARDO MENDES DOS SANTOS**

CREA-TO: **323829/D**

RESPOSÁVEL TÉCNICO